

Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA)

Informe: LM-PI-GM-06-2011

INFORME DE ASESORÍA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO, SOBRE PROYECTOS DE ASFALTADO

Preparado por:

Unidad de Gestión Municipal



**San José, Costa Rica
Julio, 2011**



1. Informe LM-PI-GM-06-2011		2. Copia No. 1
3. Título y subtítulo: INFORME DE ASESORÍA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO		4. Fecha del Informe 01 Julio 2011
5. Organización y dirección Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500 / Fax: (506) 2511-4440		
6. Notas complementarias Ninguna		
7. Resumen <i>En este informe se hace la valoración de la condición actual de tres caminos pertenecientes a la Municipalidad de Garabito que son considerados para asfaltar, se señalan las condiciones actuales y la valoración realizada en sitio.</i>		
8. Palabras clave Municipalidad de Garabito	9. Nivel de seguridad: Ninguno	10. Núm. de páginas 10
11. Inspección realizada por: Ing. Josué Quesada Campos Lic. Carlos Campos Cruz Unidad de Gestión Municipal Fecha: 01 / 07 / 11	12. Informe preparado por: Lic. Carlos Campos Cruz Unidad de Gestión Municipal Fecha: 01 / 07 / 11	13. Revisado por: Ing. Jaime Allen Monge, M.Sc. Unidad de Gestión Municipal Fecha: 01 / 07 / 11
14. Revisado por: Lic. Miguel Chacón Alvarado Asesor Legal Externo LanammeUCR Fecha: 01 / 07 / 11		15. Aprobado por: Ing. Luis Guillermo Loria Salazar, Ph.D. Coordinador General PITRA Fecha: 01 / 07 / 11



TABLA DE CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	4
CAMINO PLAYA HERRADURA.....	4
CAMINO PUEBLO NUEVO (LA MONA).....	7
CALLES URBANIZACIÓN F Y M.....	9
CONCLUSIONES GENERALES.....	10

INFORME DE ASESORÍA TÉCNICA A LA MUN

Antecedentes:

La Municipalidad de Garabito solicitó el apoyo de la Uni LanammeUCR, para realizar estudios preliminares para Red Vial Cantonal (RVC), con el propósito de cumplir RECOPE para tramitar una donación de asfalto solicitada

En atención a esta solicitud, el 15 de junio de 2011 se realizó un recorrido de inspección, que la Municipalidad está considerando asfaltar. En esta ocasión se contó con la compañía de la Ing. Betsy Quesada, Directora de la UT. Los principales aspectos tratados:

Camino Playa Herradura:

Descripción de la condición actual:

El camino tiene una longitud de 2 kilómetros aproximadamente desde La Gloria con la Ruta Nacional N°34.

A lo largo del margen izquierdo de la vía se ubican viviendas y a la derecha una finca ganadera.

La zona es predominantemente plana y con un alto nivel de agua en varios sectores.



Figura 1. Vista general del camino