



Laboratorio Nacional de  
Materiales y Modelos Estructurales

Proyecto: LM-PI-GM-14-2014

# **EVALUACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE TRAMOS HOMOGÉNEOS RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA**




Preparado por:  
**Unidad de Gestión Municipal**

San José, Costa Rica  
Agosto, 2014



Documento generado con base en el Art. 6, inciso j) de la ley 8114 según la reforma aprobada en la ley 8603. Reglamento al Art. 6 de la precitada ley, publicado mediante decreto DE-37016-MOPT.

Información técnica del documento

<b>1. Informe</b> LM-PI-GM-14-2014		<b>2. Copia No.</b> 1
<b>3. Título y subtítulo:</b> EVALUACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE TRAMOS HOMÓGENEOS RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA.		<b>4. Fecha del Informe:</b> Agosto, 2014
<b>5. Organización y dirección</b> Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica Tel: (506) 2511-2500 / Fax: (506) 2511-4440		
<b>6. Notas complementarias</b>		
<b>7. Resumen</b> <i>Durante el año 2011 se realizó un diagnóstico de la red de la red vial cantonal de Esparza por medio de conteos vehiculares y ensayos de laboratorio y campo; con base en esto se determinaron tramos homogéneos para proponer soluciones a secciones de carretera que presentan condiciones estructurales similares entre sí.</i> <i>Para este análisis se incluyeron 52 km y se realizaron pruebas de deflectometría, Índice de Regularidad Internacional, conteos vehiculares y sondeos a cielo abierto.</i> <i>Se consideró pertinente seccionar la red vial cantonal analizada en un total de 118 tramos homogéneos, de los cuales según los ensayos de deflectometría, se obtuvo como resultado que un 47% de éstos fueron catalogados con una buena condición estructural, mientras que 34 tramos homogéneos, equivalentes a 12,9 km de la red en estudio, presentan un nivel de deterioro avanzado.</i> <i>En relación a la condición funcional de la red, se determinó que la categoría de "Regular" es la que incluye la mayor cantidad de tramos homogéneos, con un 47% de la red vial analizada (24 km); en contraste de un único tramo de 199 m considerado en condición "Buena", y de 19,4 km que obtuvieron mediciones mayores a los 6,4 m/km. Sin embargo, es importante mencionar que aproximadamente 8 km carecen de mediciones de IRI, por lo que para estos 32 tramos homogéneos no fue posible determinar las notas de calidad ni el tipo de intervención.</i> <i>Uno de los productos más importantes que se incluye en el análisis es la propuesta del tipo de intervención general (mantenimiento, refuerzo estructural o reconstrucción) basada en el estado al momento de la evaluación de cada uno de los tramos homogéneos. La información contenida en este informe es una herramienta útil para una eficiente y eficaz gestión de los recursos que dispone el municipio para el mantenimiento y la mejora de la red vial que administra.</i>		
<b>8. Palabras clave</b> Evaluación, Gestión, Esparza, Tramos	<b>9. Nivel de seguridad:</b> Ninguno	<b>10. Núm. de páginas</b> 70
<b>11. Preparado por:</b> Ing. Ana Catalina Vargas Sobrado Unidad de Gestión Municipal  Fecha: 29 / 08 / 2014	<b>Ing. Eliécer Arias Barrantes</b> Unidad de Gestión Municipal  Fecha: 1 / 9 / 2014	<b>12. Revisado por:</b> Ing. Jaime Allen Monge, MSc Unidad de Gestión Municipal
<b>13. Revisado por:</b> Carlos Campos Cruz, Mba Coordinador, Unidad de Gestión Municipal  Fecha: 01 / 09 / 14.	<b>14. Revisado por:</b> Lic. Miguel Chacón Alvarado Asesor Legal, Lanamme UCR  Fecha: / /	<b>15. Aprobado por:</b> Ing. Guillermo Loría Salazar, PhD Coordinador General PITRA  Fecha: / /

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>ANTECEDENTES</b> .....	<b>6</b>
1.1	ASESORÍA TÉCNICA.....	6
1.2	CAPACITACIÓN.....	7
1.3	MUESTREOS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO.....	7
1.4	RECURSOS FINANCIEROS.....	7
1.5	REGLAMENTO AL ARTÍCULO 5 INCISO B) DE LA LEY 8114: REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, NORMALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED VIAL CANTONAL.....	7
<b>2</b>	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b> .....	<b>8</b>
2.1	IMPORTANCIA.....	8
2.2	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS (SAP).....	9
2.3	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL.....	11
2.4	ESQUEMA METODOLÓGICO.....	13
<b>3</b>	<b>DIAGNÓSTICO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA</b> .....	<b>14</b>
3.1	OBJETIVO.....	14
3.2	ACTIVIDADES.....	14
3.2.1	<i>TRÁNSITO VEHICULAR DIARIO</i> .....	16
3.2.2	<i>IDENTIFICAR CONDICIÓN FUNCIONAL</i> .....	19
3.2.3	<i>IDENTIFICAR CONDICIÓN ESTRUCTURAL</i> .....	23
3.2.4	<i>CARACTERIZAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO</i> .....	26
3.2.5	<i>DEFINIR TRAMOS HOMOGÉNEOS</i> .....	39
3.2.6	<i>NOTAS CALIDAD</i> .....	47
3.3	TIPOS DE INTERVENCIÓN.....	57
3.4	DISEÑO Y COSTOS DE LOS TRATAMIENTOS.....	66
3.5	ESCENARIOS DE INVERSIÓN.....	67
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....	<b>67</b>
4.1	CONCLUSIONES.....	67
4.2	RECOMENDACIONES.....	69
<b>5</b>	<b>REFERENCIAS</b> .....	<b>70</b>

## ÍNDICE DE CUADROS

<b>TABLA 1.</b> ESPESORES DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO SEGÚN LOS SONDEOS REALIZADOS.....	27
<b>TABLA 2.</b> CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO DE LA SUB-RASANTE EN LOS SONDEOS REALIZADOS. ....	35
<b>TABLA 3.</b> CLASIFICACIÓN DEL CBR.....	37
<b>TABLA 4.</b> ÍNDICE DE RESISTENCIA CBR. ....	39
<b>TABLA 5.</b> LONGITUD DE LOS DIFERENTES TRAMOS HOMOGÉNEOS UBICADOS EN ESPARZA. ....	40
<b>TABLA 6.</b> NOTAS DE CALIDAD PARA UN TRÁNSITO INFERIOR A LOS 5000 VEHÍCULOS DIARIOS PARA UNA ESTRUCTURA CON BASE GRANULAR.....	48
<b>TABLA 7.</b> NOTAS DE CALIDAD PARA UN TRÁNSITO SUPERIOR A LOS 5000 VEHÍCULOS DIARIOS E INFERIOR A 15000 VEHÍCULOS DIARIOS PARA UNA ESTRUCTURA CON BASE GRANULAR. ....	48
<b>TABLA 8.</b> NOTA DE CALIDAD ASIGNADA A CADA DE TRAMO ANALIZADO EN LA LOCALIDAD DE ESPARZA. ....	52
<b>TABLA 9.</b> TIPO DE INTERVENCIÓN REQUERIDO A NIVEL DE RED PARA CADA TRAMO EVALUADO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA. ....	59

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>FIGURA 1.</b> ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS. ....	10
<b>FIGURA 2.</b> ESQUEMA DE PROCESO DE GESTIÓN VIAL.....	12
<b>FIGURA 3.</b> ESQUEMA METODOLÓGICO.....	13
<b>FIGURA 4.</b> RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA ANALIZADA EN ESTE INFORME. ....	15
<b>FIGURA 5.</b> CABLES Y CONTADORES AUTOMÁTICOS EN SITIO.....	17
<b>FIGURA 6.</b> CONFIGURACIÓN DE LOS CONTADORES.....	17
<b>FIGURA 7.</b> VOLUMEN VEHICULAR DIARIO EN LA LOCALIDAD DE ESPARZA. ....	18
<b>FIGURA 8.</b> PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS EN LA LOCALIDAD DE ESPARZA. ....	19
<b>FIGURA 9.</b> REPRESENTACIÓN FÍSICA DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL.....	20
<b>FIGURA 10.</b> PERFILÓMETRO INERCIAL LÁSER. ....	21
<b>FIGURA 11.</b> CONDICIÓN DEL IRI EN EL AÑO 2011, PARA EL CANTÓN DE ESPARZA.....	22
<b>FIGURA 12.</b> DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CONDICIÓN DEL IRI PARA EL AÑO 2011. ....	23
<b>FIGURA 13.</b> EQUIPO DE DEFLECTOMETRÍA DE IMPACTO. ....	23
<b>FIGURA 14.</b> CONDICIÓN DEL PAVIMENTO A PARTIR DE DEFLECTOMETRÍA Y TPD, PARA UNA ESTRUCTURA CON BASE GRANULAR.....	24
<b>FIGURA 15.</b> CONDICIÓN DEL FWD PARA LA LOCALIDAD DE ESPARZA, EN EL AÑO 2011.....	25



<b>FIGURA 16.</b> DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CONDICIÓN DE FWD.....	26
<b>FIGURA 17.</b> EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. ....	26
<b>FIGURA 18.</b> UBICACIÓN DE LOS SONDEOS REALIZADOS EN ESPARZA.....	29
<b>FIGURA 19.</b> CARACTERIZACIÓN DE SUELOS SEGÚN SUCS EN ESPARZA.....	30
<b>FIGURA 20.</b> CARACTERIZACIÓN SEGÚN AASHTO EN LA LOCALIDAD DE ESPARZA. ....	34
<b>FIGURA 21.</b> PRUEBA DE CBR EN SITIO. ....	36
<b>FIGURA 22.</b> CLASIFICACIÓN DEL CBR SEGÚN BOWLES, EN ESPARZA. ....	38
<b>FIGURA 23.</b> UBICACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS HOMOGÉNEOS EN ESPARZA. ....	42
<b>FIGURA 24.</b> DEFLECTOMETRÍA PROMEDIO DE LAS VÍAS ANALIZADAS EN ESPARZA. ....	44
<b>FIGURA 25.</b> PORCENTAJE DE METROS LINEALES CLASIFICADOS SEGÚN FWD PROMEDIO.....	45
<b>FIGURA 26.</b> PORCENTAJE DE TRAMOS CLASIFICADOS SEGÚN EL FWD PROMEDIO.....	45
<b>FIGURA 27.</b> IRI PROMEDIO PARA LAS VÍAS ANALIZADAS EN ESPARZA.....	46
<b>FIGURA 28.</b> PORCENTAJE DE METROS LINEALES CLASIFICADOS SEGÚN EL IRI PROMEDIO.....	47
<b>FIGURA 29.</b> PORCENTAJE DE TRAMOS CLASIFICADOS SEGÚN EL IRI PROMEDIO. ....	47
<b>FIGURA 30.</b> DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DE CALIDAD ASIGNADAS A CADA TRAMO HOMOGÉNEO. ....	55
<b>FIGURA 31.</b> NOTAS DE CALIDAD PARA LOS DIFERENTES TRAMOS HOMOGÉNEOS ANALIZADOS EN ESPARZA. ....	56
<b>FIGURA 32.</b> TIPO DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA PARA CADA NOTA DE CALIDAD. ....	59
<b>FIGURA 33.</b> TIPOS DE INTERVENCIÓN REQUERIDA PARA LA RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA, SEGÚN LONGITUD.....	63
<b>FIGURA 34.</b> TIPOS DE INTERVENCIÓN REQUERIDA PARA LA RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA, SEGÚN CANTIDAD DE TRAMOS. ....	64
<b>FIGURA 35.</b> TIPO DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA PARA CADA TRAMO HOMOGÉNEO. ....	65



## 1 ANTECEDENTES

La ley No. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria, asigna a la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), la responsabilidad de velar por la calidad y la eficiencia de la inversión pública destinada a conservar y desarrollar la red vial nacional. Con este propósito, el LanammeUCR realiza tareas de fiscalización, evaluación, investigación y transferencia de tecnología.

La ley No. 8603 reformó el artículo 6 de la ley No. 8114 con el siguiente texto: “Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial cantonal y en lo que razonablemente sea aplicable, las municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Lanamme, podrán celebrar convenios que les permita realizar, en la circunscripción territorial municipal, tareas equivalentes a las establecidas en los incisos anteriores (La Gaceta 196, 2007).”

La Municipalidad de Esparza solicitó el apoyo técnico del LanammeUCR para elaborar el Plan Quinquenal de Conservación de la Red Vial Cantonal.

Con el propósito de unir esfuerzos para lograr objetivos comunes, la Municipalidad de Esparza y la Universidad de Costa Rica convienen en suscribir un Convenio Marco, que presenta las siguientes actividades principales.

### 1.1 Asesoría técnica

El LanammeUCR brindará asesoría técnica a la Municipalidad para realizar las siguientes actividades:

1. Evaluar la operación y uso de la red vial cantonal del casco central del cantón de Esparza.
2. Evaluar la condición superficial y estructural de los pavimentos existentes.
3. Desarrollar e implementar una metodología para clasificar y priorizar la RVC.
4. Definir políticas y normas de ejecución para conservar la RVC.
5. Definir y diseñar las intervenciones técnicas de los proyectos a ejecutar.
6. Elaborar un plan de inversiones para implementar el plan de conservación.



7. Definir indicadores de evaluación del cumplimiento del plan de conservación.

## 1.2 Capacitación

LanammeUCR brindará capacitación a los funcionarios municipales y líderes comunales involucrados en el desarrollo e implementación del plan quinquenal de conservación de la red vial cantonal.

## 1.3 Muestreos, ensayos de laboratorio y campo

LanammeUCR realizará sondeos a cielo abierto, recolección de muestras y ensayos de campo y laboratorio, para conocer y evaluar los pavimentos que conforman la red vial cantonal del casco central de Esparza.

## 1.4 Recursos financieros

La Municipalidad asignará un monto específico de recursos monetarios para realizar sondeos y ensayos de laboratorio y campo.

Para desarrollar las actividades específicas de Asesoría Técnica, Capacitación y Muestreo y ensayos de laboratorio y campo, las partes suscribirán Acuerdos de Implementación; en donde se especificarán las actividades a realizar, los productos a obtener, y los recursos humanos y financieros requeridos. Estos Acuerdos de Implementación serán aprobados por los responsables, asignados por las partes para la implementación de esta Carta de Entendimiento.

## 1.5 Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley 8114: Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal

Este reglamento regula el uso de los fondos asignados por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria en cuanto a la inversión pública en la red vial cantonal. El reglamento establece las distintas funciones que debe desempeñar la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal (UTGVC).

En el artículo 14 se estipulan las funciones que debe cumplir la UTGVC. Una de las principales funciones con las que debe cumplir es el elaborar y ejecutar los planes y



programas de conservación y de desarrollo vial, dichos planes deben considerar criterios técnicos para priorizar los caminos a intervenir.

Además, debe realizar y actualizar el inventario de la red vial del cantón y elaborar un expediente de caminos en donde se detalle la fecha, el tipo y el costo de la intervención. Así mismo, debe establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso eficiente de los recursos, por lo que es necesario evaluar la condición de la red de manera periódica con el fin de verificar el desempeño de las intervenciones realizadas al transcurrir el tiempo.

## **2 PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

### **2.1 Importancia**

La infraestructura vial está conformada por todos aquellos elementos que facilitan el desplazamiento de los vehículos de un punto a otro de una manera segura y comfortable. Entre los elementos que la conforman se encuentran los pavimentos, puentes, la señalización vertical y horizontal, taludes, terraplenes, túneles, dispositivos de seguridad tales como barreras de contención, drenajes, espaldón, entre otros. Todos estos elementos conforman la red vial, la cual debe ser capaz de permitir un servicio de transporte con un nivel adecuado, eficiente y eficaz para sus usuarios.

Un sistema de administración de infraestructura vial contempla la administración adecuada de los recursos económicos y humanos disponibles, de manera que estos sean optimizados para conservar y rehabilitar cada uno de sus componentes, procurando que funcionen como un conjunto armónico en función del usuario, lo cual propicia el desarrollo económico y social de la región en la que se encuentra.

La conservación de las vías se enfoca en dos objetivos fundamentales. El primero de ellos se relaciona con el servicio que se le brinda a los usuarios de la red, brindando una circulación comfortable, segura y fluida, disminuyendo con esto los costos de transporte, así como los tiempos de viaje. Por otro lado, la conservación y mejoramiento del patrimonio vial que forma parte de los activos públicos del Estado.

La importancia del tema se enfoca en maximizar los beneficios obtenidos al invertir en la red vial cantonal de la Municipalidad de Esparza, proporcionando políticas de inversión para la

Informe LM-PI-GM-14-2014	Fecha de emisión: Agosto de 2014	Página 8 de 70
--------------------------	----------------------------------	----------------



rehabilitación y el mantenimiento de sus rutas, basándose en fundamentos técnicos, de manera que se dé una recuperación sostenible a mediano plazo.

## 2.2 Sistema de administración de pavimentos (SAP)

Parte fundamental de un sistema de administración de infraestructura son los pavimentos, pues es sobre su capa de rodadura donde diversos medios de transporte se desplazan. A los pavimentos se les asocia la mayor parte de los costos de usuario y es uno de los elementos de la infraestructura que más recursos económicos y financieros demandan para su construcción, así como para su mantenimiento o rehabilitación. De manera general, los pavimentos y carreteras deben ofrecer comodidad de viaje a los vehículos, economía en su operación y seguridad ante accidentes, para lo cual la municipalidad debe establecer planes y desarrollar proyectos de conservación y mejoramiento de sus vías de forma preventiva y garantizando un nivel de servicio adecuado de forma continúa.

A través de la aplicación del SAP se disminuye la incertidumbre de la inversión, ya que las decisiones se basan en estudios técnicos que permiten guiar de una mejor manera las inversiones, con el fin de dar un mejor aprovechamiento y rentabilidad de los recursos disponibles.

Un sistema de gestión de pavimentos presenta una estructura general que se compone por cinco etapas bien definidas: planificación, diseño, construcción, mantenimiento y evaluación, las cuales son descritas en la Figura 1.



**Figura 1.** Estructura general de un sistema de gestión de pavimentos.

Fuente: Modificado de Haas, 1993.

La gestión de pavimentos debe ser utilizable por el organismo a cargo de la conservación de caminos y contribuir a la toma de decisiones respecto de los proyectos individuales.

Por otra parte, la utilización de un adecuado sistema de gestión sobre los caminos permitirá obtener el óptimo rendimiento de los recursos invertidos, valorando para tal efecto los diversos costos involucrados. Para aplicar de manera eficaz un sistema de gestión es necesario que el mismo incluya ciertos requerimientos esenciales:

- Capacidad de ser fácilmente utilizado, posibilitando agregar y actualizar datos y modificarlo con nueva información de manera sencilla.



- Capacidad de considerar estrategias alternativas dentro de la evaluación.
- Capacidad de identificar la estrategia o alternativa óptima.
- Capacidad de basar sus decisiones en procedimientos racionales, con atributos, criterios y restricciones cuantificables.
- Capacidad de utilizar la información para la retroalimentación del sistema y llevar un control del cambio en las condiciones de la red.


Los pavimentos son estructuras complejas que se ven afectadas por diferentes variables: frecuencia (cantidad de vehículos que circulan en un periodo de tiempo determinado) y peso de los vehículos que los transitan, solicitaciones de medio ambiente, materiales usados y formas de construcción, mantenimiento, etc. Es importante entender claramente los factores técnicos y económicos que involucran su construcción, explotación y manutención con el fin de poder hacer una apropiada gestión de pavimentos.

El crecimiento de la población, el aumento de la cantidad de vehículos y el incremento de actividad económica generan mayores cantidades de vehículos y camiones viajando por las carreteras, lo cual impone mayores pesos y cargas sobre las estructuras de pavimentos, por lo que la generación y aplicación del SAP se torna cada vez más importante. Cabe destacar que el SAP no debe limitarse solamente a la conservación vial, sino que hay que definir proyectos de mejoramiento, refuerzo, rehabilitación y ampliación de carreteras.

El comienzo de una gestión integral de los elementos de la infraestructura vial puede iniciar con un elemento fundamental y de gran importancia, en este caso en particular: el pavimento, pero en forma progresiva deben aplicarse herramientas que permitan gestionar la conservación e incorporar los demás elementos (Ej. alcantarillado, puentes, señalización, etc.) que proveen al usuario de una operación segura y de bajo costo (De Solminihac, 1998).

### **2.3 Proceso de Gestión de Infraestructura Vial Municipal**

Para establecer un sistema de gestión vial es necesario delimitar todas sus fases y destacar de manera adecuada los productos asociados a cada una de ellas, la Figura 2 muestra el flujograma para el proceso de gestión vial en el ámbito municipal.



**Figura 2.** Esquema de proceso de gestión vial.

Fuente: LanammeUCR, 2008.

Cuando se elabora el diagnóstico de la red vial cantonal (RVC), el producto principal es la base de datos del diagnóstico lo que permite determinar el estado actual de la red, insumo necesario para establecer políticas de priorización y planes de conservación y rehabilitación de las vías del cantón.


En los sistemas de gestión de infraestructura vial, también conocidos como sistemas de administración de pavimentos, funcionan distintos niveles dependiendo del detalle:

- Nivel estratégico: planes globales a realizarse a largo plazo (20 años). Permiten maximizar los recursos.
- Nivel táctico: planes que priorizan los proyectos por realizar a mediano plazo (4 o 5 años).

- Nivel operativo: se enfoca en el diseño de los proyectos por ejecutar en el año siguiente.

## 2.4 Esquema Metodológico

En la Figura 3, se presenta el esquema metodológico implementado para determinar el diagnóstico de la RVC y obtener, a partir de los datos generados por el diagnóstico, diferentes escenarios de inversión, acorde con las posibilidades financieras del municipio.



**Figura 3.** Esquema metodológico.



### 3 DIAGNÓSTICO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ESPARZA

#### 3.1 Objetivo


Realizar una evaluación de la RVC de Esparza, con el fin de obtener una base de datos con diferentes características técnicas de la infraestructura vial.

#### 3.2 Actividades

Las actividades para realizar el diagnóstico de la RVC asfaltada se compone de diferentes procedimientos con productos asociados:

1. Determinar tránsito promedio diario (TPD) y clasificación vehicular.
2. Identificar condición funcional.
3. Identificar condición estructural.
4. Caracterizar la estructura del pavimento.
5. Definir tramos homogéneos.

En la figura 4, se muestra en líneas color anaranjado la ubicación de la red vial cantonal que es analizada en este informe: un primer sector denominado "Zona 1" (enmarcado en color morado) corresponde al centro de Esparza, y a distintas localidades que se encuentran a ambos lados de la Ruta Nacional 1, como son los poblados de Tejar, Mañaronal, Mojón y Nances; y otro sector, la "Zona 2" en Mata de Limón (enmarcada en color verde), ubicado hacia el suroeste del centro, en la intersección de la Ruta 27 y la Ruta 23.



**Figura 4.** Red vial cantonal de Esparza analizada en este informe.



### 3.2.1 Tránsito vehicular diario

Para el planeamiento de la inversión a realizar sobre las diferentes vías es fundamental conocer las principales características del tránsito, tanto en cantidad como tipo de vehículos que circulan sobre la red vial cantonal. Datos actualizados del tráfico permiten establecer la demanda vehicular en las diferentes rutas, la cual está estrechamente relacionada con el diseño de la estructura del pavimento necesaria o con la aplicación de medidas correctivas por aplicar como, refuerzo o mantenimiento oportuno. Por esta razón se recomienda medir el tránsito al menos cada año en puntos estratégicos de la red, para una adecuada gestión vial; de tal manera que para efectos de este informe es importante considerar que los datos presentados corresponden a aquellos tomados hace aproximadamente 3 años, en el 2011.

Para determinar el TPD se realizaron conteos vehiculares que permiten conocer la cantidad y tipos de vehículos que transitan por la RVC. La UTGV de la Municipalidad de Esparza fue responsable de realizar estos conteos, los cuales suministran información indispensable para la realización de un correcto diagnóstico de la red vial.

Los conteos vehiculares se realizan sobre sitios representativos de la red vial, principalmente sobre los puntos de mayor tránsito en la zona de estudio.

Sin embargo, es importante especificar que en Mata de Limón (Zona 2, mostrada en la figura 4), no se realizaron conteos del flujo de tránsito, únicamente se realizaron pruebas del Índice de Regularidad Internacional (IRI), deflectometría (FWD) y sondeos a cielo abierto, por lo que se ha incluido en el análisis de los tramos homogéneos considerando un TPD menor a 5 000 vehículos.

Los conteos vehiculares se realizaron utilizando el contadores automáticos, facilitados por el LanammeUCR, después de recibir la respectiva capacitación. Algunos aspectos que se deben considerar al realizar conteos de tránsito son:

- Realizar los conteos durante periodos de tránsito normal, nunca en vacaciones o feriados.
- Deben realizarse en días laborales (lunes a viernes). Preferiblemente martes, miércoles o jueves para evitar el efecto del fin de semana.


- Realizar conteos de 25 horas, para tomar en cuenta ambos periodos de hora pico, y facilitar el análisis para cálculos del TPDA (Tránsito promedio diario anual).
- Escoger los sitios de mayor flujo vehicular de la calle o tramo a evaluar.

El volumen y tipo de tránsito cambian continuamente; por lo tanto, los conteos se deben actualizar de manera periódica, de preferencia cada año o máximo cada dos años. Además, esto permite identificar la tasa de cambio del tránsito vehicular para la red.

A continuación, se presentan dos figuras de los contadores automáticos colocados en las vías, y las configuraciones recomendadas en campo para la clasificación vehicular (ver figura 5 y figura 6).




**Figura 5.** Cables y contadores automáticos en sitio.  
Fuente: LanammeUCR, 2008.



**Figura 6.** Configuración de los contadores.  
Fuente: LanammeUCR, 2008.

La configuración de la izquierda en la figura 6 muestra la disposición ideal, el de la derecha muestra una configuración más simple pero que resulta con pérdida de precisión.

En la figura 7, se presenta la ubicación donde se realizaron los conteos en la localidad de Esparza, también se muestra el tránsito promedio diario para cada uno de estos sitios en el año 2011. Es posible observar que en las calles municipales todos estos valores son menores a 5000 (dato importante a considerar para la clasificación de la FWD), se obtuvo un valor de 6400 vehículos por día correspondiente a un conteo sobre la ruta nacional 131, por lo tanto no es considerado dentro del análisis realizado.



**Figura 7.** Volumen vehicular diario en la localidad de Esparza.


Fuente: LanammeUCR, 2014 (Información recopilada por UTGV- Esparza).



### 3.2.2.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI)

El IRI es utilizado en muchos países como parámetro de aceptación de obras así como para la gestión de pavimentos. Este índice está relacionado con los costos de operación de los vehículos y la vida útil de los pavimentos.

El IRI resume matemáticamente el perfil longitudinal de la superficie del camino en una huella, representando las vibraciones inducidas por la regularidad de un camino en un auto de pasajeros típico, está definido por el valor de referencia de la pendiente promedio rectificadas (RARS80) producto de la simulación del modelo de cuarto de carro, (RQCS), para una velocidad de desplazamiento de 80 km/h. El IRI aumenta conforme la rugosidad aumenta, como se presenta en la figura 9.



**Figura 9.** Representación física del Índice de Regularidad Internacional.

Fuente: LanammeUCR, 2008.

El IRI puede ser calculado sobre cualquier longitud de camino. Para ser precisos se debe especificar la longitud para la cual se determina dicho valor, ya que el IRI es el valor medio de los IRI unitarios.

El equipo utilizado para la medición del IRI es del tipo Perfilómetro Inercial Láser. Estos son equipos de alto rendimiento que producen medidas automáticas y de alta calidad del perfil del camino. Las mediciones son independientes de cualquier variación en el peso y velocidad del vehículo, temperatura, color y textura del pavimento.

El equipo Perfilómetro Inercial Láser, propiedad del LanammeUCR, mide la distancia del suelo al vehículo con un medidor láser ubicado en la parte delantera del vehículo. A

continuación en la figura 10, se muestra un esquema del funcionamiento del equipo y una imagen del equipo.



**Figura 10.** Perfilómetro Inercial Láser.

Fuente: LanammeUCR, 2008.

Para la evaluación, el IRI se midió sobre la red vial pavimentada a cada 25 metros, con el Perfilómetro Inercial Láser del LanammeUCR, en el mes de marzo del 2011, sobre una longitud aproximada de 44 km; en la figura 11, se muestran estas mediciones para la localidad de Esparza. Con el fin de clasificar la RVC en función de IRI se utilizan las siguientes categorías de clasificación: “Bueno”, si presenta un IRI menor a 3,6 m/km; “Regular”, para mediciones con IRI entre 3,6 m/km y 6,4 m/km; “Malo”, con un IRI entre 6,4 m/km y 10 m/km; “Muy malo”, si el IRI es mayor a 10 m/km.

En la figura 12, se observan los porcentajes asociados a cada condición de IRI para la localidad de Esparza; de éstas, un 8% de las mediciones presenta una condición de IRI menor a 3,6 m/km por lo que se consideran como aceptable, sin embargo, la mayoría de las mediciones realizadas en la red (un 53 %) pertenecen a una categoría de "Regular".

Por lo tanto se tiene que para el año 2011, un 39% de las mediciones presentan valores de IRI superiores a 6,4 m/km, lo cual indica una superficie de ruedo con bajo nivel de confort y con altos gastos de operación para los vehículos que la transitan.





Figura 11. Condición del IRI en el año 2011, para el cantón de Esparza.




**Figura 12.** Distribución porcentual de la condición del IRI para el año 2011.

### 3.2.3 Identificar condición estructural


En ésta sección se mencionan los procedimientos necesarios para determinar la capacidad estructural de un pavimento. La misma está directamente relacionada con la respuesta ante las cargas a las que se ve expuesto el pavimento. Menores deflexiones implican mayor capacidad del pavimento para soportar las cargas del tránsito.

Las mediciones se realizaron con el equipo Deflectómetro de Impacto (FWD, por sus siglas en inglés), tomando mediciones cada 50 metros durante el mes de mayo del 2011. El procedimiento consiste en dejar caer una carga de impacto estándar sobre el pavimento y medir las deflexiones en nueve puntos, con diferentes distancias respecto al punto donde se aplicó la carga. A continuación en la figura 13, se muestra el equipo de medición y los puntos donde se miden las deflexiones.



**Figura 13.** Equipo de deflectometría de impacto.  
Fuente: LanammeUCR, 2008.

Al igual que para la clasificación del estado de una vía según los valores de IRI, la clasificación utilizada para categorizar los resultados obtenidos de deflectometría son tomados a partir de un estudio realizado por el LanammeUCR, en el cual se determinaron rangos para las diferentes deflexiones asociadas a distintas categorías de TPD y dependientes del tipo de base (granular o estabilizada con cemento) que compone la estructura del pavimento. En la figura 14, se presenta la clasificación de deflectometría para una estructura de pavimento con base granular.



**Figura 14.** Condición del pavimento a partir de deflectometría y TPD, para una estructura con base granular.

Fuente: LanammeUCR, 2008.

En la figura 15, es posible observar gráficamente los resultados obtenidos luego de realizar las mediciones con el equipo del deflectómetro de impacto durante el año 2011, las cuales emplean la clasificación y simbología mostradas en la figura 14.

Posteriormente en la figura 16, se presenta un gráfico con la distribución porcentual de estos valores y se observa que poco más de la mitad de la red vial analizada (un 58%) presenta una buena condición estructural; mientras que un 29% presenta condiciones deficientes.






Figura 15. Condición del FWD para la localidad de Esparza, en el año 2011.



**Figura 16.** Distribución porcentual de la condición de FWD.

### 3.2.4 Caracterizar la estructura del pavimento

En esta sección se presenta la estructura y el tipo materiales que componen el pavimento. En la figura 17, se muestra un ejemplo de las principales capas que pueden estar presentes en un pavimento, compuesto por la capa de rodadura, base granular y capa de sub-base.



**Figura 17.** Ejemplo de estructura de pavimento.

La caracterización consiste en diversos ensayos de laboratorio y ensayos de campo que se dividen en tres grupos:

1. Estructura del pavimento.
2. Caracterización de la sub-rasante por tipo de suelo.
3. Clasificación de sub-rasante según CBR.

#### 3.2.4.1 Estructura del pavimento

Se realizaron excavaciones para determinar los espesores de las capas del pavimento: superficie de rodadura, base granular o estabilizada, sub-base y sub-rasante.

Las excavaciones se realizaron en puntos estratégicos considerando la clasificación de las vías del cantón, la deflectometría y los tramos homogéneos; de tal manera, que se obtuvo un total de 25 sondeos. En la tabla 1, se muestran los espesores obtenidos para cada una de las capas que compone la estructura del pavimento en los puntos de análisis seleccionados.

**Tabla 1.** Espesores de las capas del pavimento según los sondeos realizados.

Sondeo	CA (cm)	BG (cm)	SB (cm)
1	2,5	15,0	26,0
2	1,5	15,0	12,0
3	2,0	18,0	22,0
4	8,5	14,0	-
5	2,5	11,0	9,0
6	3,8	11,0	14,0
7	2,0	17,0	-
8	1,1	19,0	33,0
9	10,5	12,0	-
10	12,0	12,0	-
11	2,0	14,0	-
12	1,8	27,0	-
13	4,5	13,0	-
14	13,0	8,0	-
15	3,0	13,0	20,0
16	2,6	8,0	6,0
17	6,0	12,0	-
18	8,5	15,5	-
19	2,8	10,0	15,0
20	3,0	13,0	11,0
21	2,0	12,0	11,0
22	1,2	9,0	7,0
23	2,5	8,0	14,0
24	2,0	14,5	9,0
25	1,5	12,5	16,0

La nomenclatura utilizada en los encabezados se describe a continuación:  
CA: Capa asfáltica, tratamiento superficial o carpeta asfáltica.  
BG: Base granular.  
SB: Sub-base.

#### 3.2.4.2 Caracterización de la sub-rasante

El objetivo es caracterizar la sub-rasante que compone la estructura del pavimento con mayor detalle, con el fin de poder tomar decisiones a futuro sobre las intervenciones a nivel de proyecto en los diferentes tramos de la red vial cantonal. Se realizaron ensayos de laboratorio para conocer las características de la sub-rasante que componen la estructura del pavimento.



Entre las pruebas realizadas a los materiales de las capas inferiores, se incluyen:


- Granulometría
- Límites de Atterberg
- Gravedad específica

### **Clasificación SUCS**


A partir de los datos generados en el laboratorio, referentes a la granulometría y a los límites de consistencia, se clasificó la sub-rasante según el sistema de clasificación del SUCS. A continuación, se presenta la simbología utilizada y la descripción general de cada uno de los grupos de suelos, según el Instituto Colombiano de Geología y Minería (2004):

- CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad media a baja, arcillas con gravas, arenosas, arcillas limosas, arcillas magras.
- CH: Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas grasas.
- SC: Arenas arcillosas, mezcla de arena mal graduada y arcillas.
- SM: Arenas limosas, mezclas de arena mal graduada y limo.
- ML: Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o arcillosos ligeramente plásticos.
- MH: Limo inorgánico, limo micáceos o diatomáceos, limos elásticos.
- SC-SM: posee características de suelos SC y SM, es decir, es una mezcla de arena con arcilla y limos.

La ubicación geográfica de cada uno de los sondeos realizados en la localidad de Esparza se presenta en la figura 18, y en la figura 19 se muestra la clasificación de cada uno de ellos mediante el método SUCS. Es posible apreciar que los suelos analizados están compuestos en su mayoría por material fino MH (limos de alta plasticidad)



**Figura 18.** Ubicación de los sondeos realizados en Esparza.



**Figura 19.** Caracterización de suelos según SUCS en Esparza.



## Clasificación AASHTO

Se realizó la clasificación del suelo según la metodología AASHTO, la cual analiza el suelo como material para carreteras. La descripción general del tipo de suelos, según esta clasificación, es tomada de las normas técnicas utilizadas para realizar ensayos de laboratorio en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia:

Materiales granulares: Contienen 35% o menos de material que pase el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200).

- Grupo A-1: El material típico de este grupo es una mezcla bien graduada de fragmentos de piedra o grava, arena gruesa, arena fina, y un ligante de suelo no plástico o de baja plasticidad. Sin embargo, este grupo incluye también fragmentos de roca, grava, arena gruesa, cenizas volcánicas, etc., sin un ligante de suelo.
  - Subgrupo A-1-a: Incluye aquellos materiales que consisten predominantemente de fragmentos de roca o grava con o sin un ligante bien graduado de material fino.
  - Subgrupo A-1-b: Incluye aquellos materiales que consisten predominantemente de arena gruesa con o sin un ligante de suelo bien graduado.
- Grupo A-3: El material típico de este grupo es la arena fina de playa o la arena fina de desierto, sin finos de arcilla, limo o con una pequeña cantidad de limo no plástico. Este grupo también incluye las mezclas aluviales de arena fina mal graduada con pequeñas cantidades de arena gruesa y grava.
- Grupo A-2: Este grupo incluye una amplia variedad de materiales granulares, que se encuentran en el límite entre los materiales que se clasifican en los grupos A-1 y A-3, y los materiales tipo limo y arcilla que se clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. Incluye todos los materiales que contienen 35% o menos de material que pasa el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200) que no pueden ser clasificados en los grupos A-1 o A-3, debido al contenido de finos o a los índices de plasticidad, o ambos, por encima de las limitaciones de estos grupos.



- Los subgrupos A-2-4 y A-2-5 incluyen varios materiales granulares que contienen 35% o menos de material que pasa el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200) y con una porción que pasa el tamiz de 425  $\mu\text{m}$  (#40) que tiene las características de los grupos A-4 y A-5, respectivamente. Estos grupos comprenden materiales tales como grava y arena gruesa con contenidos de limo e IP por encima de las limitaciones del grupo A-1, y arena fina con un contenido de limo no plástico por encima de las limitaciones del grupo A-3.
- Los subgrupos A-2-6 y A-2-7 incluyen materiales similares a los descritos en los subgrupos A-2-4 y A-2-5 excepto en que la porción fina contiene arcilla plástica que tiene las características de los grupos A-6 y A-7, respectivamente.

Material limo-arcilloso: contiene más de 35% de material que pasa la malla de 75  $\mu\text{m}$  (#200).


- Grupo A-4: El material típico de este grupo es un suelo limoso no plástico o moderadamente plástico, que normalmente tiene el 75% o más de material que pasa el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200). Este grupo también incluye mezclas de suelo limoso fino y hasta 64% de arena y grava retenida sobre el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200).
- Grupo A-5: El material típico de este grupo es similar al descrito en el grupo A-4, salvo que usualmente tiene un carácter diatomáceo o micáceo y puede ser muy elástico, como lo indica su alto LL.
- Grupo A-6: El material típico de este grupo es una arcilla plástica que usualmente tiene el 75% o más del material que pasa el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200). Este grupo también incluye mezclas de suelo arcilloso y hasta el 64% de arena y grava retenida sobre el tamiz #200. Los materiales de este grupo normalmente presentan grandes cambios de volúmenes entre los estados seco y húmedo.
- Grupo A-7: El material típico de este grupo es similar al descrito en el grupo A-6, salvo que tiene el LL elevado, característico del grupo A-5, y puede presentar elasticidad o alto potencial de expansión.
  - Subgrupo A-7-5: Incluye materiales con IP moderados en relación con el LL y que pueden presentar un alto potencial de expansión.




- Subgrupo A-7-6: Incluyen materiales con un alto IP en relación con el LL y presentan un alto potencial de expansión.

Suelos orgánicos: como su nombre lo indica, son suelos orgánicos, incluida la turba, pueden clasificarse en el grupo A8. La clasificación de estos materiales se basa en la inspección visual y no depende del porcentaje que pasa por el tamiz de 75  $\mu\text{m}$  (#200), el LI y el IP. El material se compone principalmente de materia orgánica parcialmente descompuesta; generalmente tiene una textura fibrosa, un color negro o pardo oscuro y olor a descomposición. Estos materiales orgánicos son inadecuados para su utilización en terraplenes y sub-rasantes. Tales materiales son altamente compresibles y tienen una baja resistencia al corte.

La distribución de tipo de suelo según la clasificación de la AASHTO, puede observarse en la figura 20. Es de apreciar que la mayoría de las muestras de los suelos corresponden a una clasificación A-7-5, la cual corresponde a materiales finos con un límite líquido alto y gran potencial de expansión.





**Figura 20.** Caracterización según AASHTO en la localidad de Esparza.

En la tabla 2, puede observarse el detalle de la clasificación de suelos, según los ensayos de laboratorio realizados por el LanammeUCR, así como la información referente a la granulometría y los límites de Atterberg.

**Tabla 2.** Clasificación del tipo de suelo de la sub-rasante en los sondeos realizados.

Sondeo	Porcentaje Pasando				FG	FS	CF	LL	LP	SUCS	AASHTO
	N°4	N°10	N°40	N°200							
#1	100	100	74,4	51,7	0,0	48,3	51,7	33	21	CL	A-6(3)
#2	100	100	84,1	66,4	0,0	33,6	66,4	41	24	CL	A-7-6(10)
#3	100	100	93,6	83,9	0,0	16,1	83,9	67	35	MH	A-7-5(32)
#4	100	100	83,9	49,4	0,0	50,6	49,4	29	17	SC	A-6(3)
#5	100	100	96,4	90,0	0,0	10,0	90,0	69	37	MH	A-7-5(35)
#6	100	100	92,0	84,3	0,0	15,7	84,3	58	31	MH	A-7-5(26)
#7	100	100	92,6	78,8	0,0	21,2	78,8	50	31	MH	A-7-5(17)
#8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Similar a CH	Similar a A-7-5
#9	100	100	87,3	64,5	0,0	35,5	64,5	47	28	ML	A-7-6(11)
#10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Similar a MH	Similar a A-7-5
#11	100	100	69,4	36,6	0,0	63,4	36,6	29	17	SC	A-6(0)
#12	100	100	76,7	58,0	0,0	42,0	58,0	35	23	CL	A-6(4)
#13	100	100	90,4	82,3	0,0	17,7	82,3	66	30	CH	A-7-5(33)
#14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Similar a MH	Similar a A-7-5
#15	100	100	76,2	48,9	0,0	51,1	48,9	32	20	SC	A-6(3)
#16	100	100	87,0	44,2	0,0	55,8	44,2	31	21	SC	A-4(1)
#17	100	100	95,8	78,1	0,0	21,9	78,1	63	47	MH	A-7-5(17)
#18	100	100	91,4	80,4	0,0	19,6	80,4	54	30	CH	A-7-6(22)
#19	100	100	94,0	87,8	0,0	12,2	87,8	68	32	CH	A-7-5(37)
#20	100	100	96,0	88,9	0,0	11,1	88,9	59	37	MH	A-7-5(24)
#21	100	100	96,6	87,7	0,0	12,3	87,7	61	40	MH	A-7-5(24)
#22	100	100	92,3	83,5	0,0	16,5	83,5	60	30	MH	A-7-5(28)
#23	100	100	84,8	70,7	0,0	29,3	70,7	48	29	ML	A-7-6(14)
#24	100	100	92,2	82,8	0,0	17,2	82,8	59	32	MH	A-7-5(26)
#25	100	100	88,8	71,6	0,0	28,4	71,6	66	53	MH	A-7-5(14)

La nomenclatura utilizada en los encabezados se describe a continuación:

FG: Fracción gruesa.

FS: Fracción arena.

CF: Cantidad de finos.

LL: Límite Líquido.

LP: Límite Plástico.

N°4: Tamiz N° 4, 750 mm de diámetro.

N°10: Tamiz N°10, 2.0 mm de diámetro.

N°40: Tamiz N°40, 0.425 mm de diámetro.

N°200: Tamiz N°200, 0.075 mm de diámetro.

Es posible identificar que tanto para la clasificación SUCS como para la clasificación AASHTO los suelos que componen la subrasante son materiales que se caracterizan por tener un comportamiento mecánico deficiente.

### 3.2.4.3 Clasificación de subrasante según CBR

En esta sección se analiza la red vial cantonal considerando el valor de CBR obtenido en sitio. El mismo proporciona un índice de la resistencia de la capa de la sub-rasante para resistir carga, en la figura 21 se muestra la prueba realizada en sitio.



**Figura 21.** Prueba de CBR en sitio.

Fuente: LanammeUCR, 2008.

El CBR obtenido es una medida indirecta obtenida a partir del penetrómetro, el cual registra la resistencia a la penetración, también llamado, Índice del cono (CI) en unidades de (psi) libras por pulgada cuadrada. El valor de CBR se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$CBR = a * (CI)^b$$

Donde:

- a y b son coeficientes asociados al tipo de suelo según la clasificación del suelo SUCS.
- CI es el índice del cono.


La clasificación utilizada para categorizar los valores de CBR es establecida por J. Bowles (1981), y se presenta en el Tabla 3.

**Tabla 3.** Clasificación del CBR.

<b>CBR</b>	<b>Clasificación General</b>	<b>Usos</b>
0%-3%	Muy Pobre	Subrasante
3%-7%	Pobre a Regular	Subrasante
7%-20%	Regular	Sub-base
20%-50%	Bueno	Base/Sub-base
Mayor a 50%	Excelente	Base

Fuente: Bowles, J., 1981.

En la figura 22 puede observarse la distribución de los CBR obtenidos en los diferentes sitios de sondeo. Es importante mencionar que en tres de los 25 sondeos (sondeos #1, #11 y #12, específicamente) no se tiene el valor de CBR ya que no se dispone del índice de cono; y en otros tres también se carece de este dato, debido a que las pruebas de laboratorio de esta familia no se realizaron con la muestra de ese sondeo (sondeos #8, #10 y #14). Tomando en cuenta estas consideraciones un 44% de los suelos de sub-rasantes en las que se analizó el CBR en sitio, son clasificados en la categoría de "Muy pobre", pues poseen mediciones que no superan el valor de 3%. En la figura 30, se muestra la categoría del CBR a la que pertenece cada uno de los sondeos realizados en Esparza.



**Figura 22.** Clasificación del CBR según Bowles, en Esparza.

En la tabla 4, se puede observar en detalle las pruebas de CBR en sitio, así como los diferentes parámetros utilizados para estimar el valor de CBR.

**Tabla 4.** Índice de resistencia CBR.

Sondeo	CI	a	b	CBR (%)
#1	-	-	-	-
#2	98,3	0,1266	0,6986	3,12
#3	92,0	0,0820	0,7174	2,10
#4	106,7	1,1392	0,4896	11,21
#5	133,1	0,0820	0,7174	2,74
#6	100,9	0,0820	0,7174	2,25
#7	1337,9	0,0820	0,7174	14,35
#8	-	-	-	-
#9	103,2	0,1111	0,7390	3,42
#10	-	-	-	-
#11	-	-	-	-
#12	-	-	-	-
#13	73,4	0,1264	0,6979	2,53
#14	-	-	-	-
#15	102,7	1,1392	0,4896	11,00
#16	90,9	1,1392	0,4896	10,36
#17	120,2	0,0820	0,7174	2,55
#18	103,0	0,1264	0,6979	3,21
#19	102,4	0,1264	0,6979	3,20
#20	95,1	0,0820	0,7174	2,15
#21	86,2	0,0820	0,7174	2,01
#22	98,8	0,0820	0,7174	2,21
#23	76,7	0,1111	0,7390	2,75
#24	87,4	0,0820	0,7174	2,03
#25	73,3	0,0820	0,7174	1,79

### 3.2.5 Definir tramos homogéneos

Los tramos homogéneos son secciones de la vía que poseen características similares, y se definen con el objetivo de seccionar las vías para aplicar una solución única por tramo, ya que a nivel operativo no es funcional que el tipo o diseño de la intervención requerida varíe en pocos metros.

Los siguientes criterios se utilizaron para determinar los tramos homogéneos, y se basan en los valores de las deflexiones obtenidas en la evaluación de la red vial.

- La longitud mínima de cada tramo es de 300 m.
- Los tramos con una relación de la desviación estándar y la media (s/m) mayor que 0,45 se considerará como tramo no uniforme.

Los tramos homogéneos finales se obtuvieron por medio del método de diferencias acumuladas establecido por el AASHTO 93, a partir de la información de deflectometría. Sin embargo, existen vías con relaciones entre la desviación estándar y la media superiores a 0,45; esto con el fin de no seccionar más el tramo homogéneo determinado y tratar de mantener tramos con una longitud mínima de 300 m.

En el estudio realizado para la Municipalidad de Esparza se obtuvo 118 tramos homogéneos a partir de aproximadamente 52 km evaluados; a continuación en la tabla 5, se presenta el número de tramo y la longitud aproximada en metros para los tramos ubicados en la zona; además, en la figura 23 se muestra su ubicación en la red vial cantonal.

**Tabla 5.** Longitud de los diferentes tramos homogéneos ubicados en Esparza.

TH	Longitud (m)	TH	Longitud (m)	TH	Longitud (m)
1	462	22	387	43	258
2	578	23	285	44	543
3	1675	24	606	45	349
4	394	25	687	46	1728
5	576	26	409	47	1233
6	952	27	207	48	442
7	274	28	241	49	437
8	277	29	396	50	200
9	307	30	551	51	157
10	596	31	1102	52	101
11	149	32	289	53	366
12	97	33	155	54	186
13	208	34	95	55	199
14	920	35	384	56	206
15	1463	36	286	57	100
16	458	37	1101	58	302
17	316	38	697	59	386
18	312	39	409	60	682
19	444	40	405	61	335
20	705	41	319	62	299
21	874	42	105	63	359



TH	Longitud (m)	TH	Longitud (m)	TH	Longitud (m)
64	578	82	427	100	185
65	349	83	258	101	183
66	557	84	487	102	1164
67	1067	85	342	103	222
68	329	86	308	104	647
69	130	87	454	105	181
70	407	88	572	106	416
71	94	89	873	107	303
72	493	90	346	108	303
73	100	91	244	109	614
74	195	92	128	110	100
75	414	93	83	111	535
76	562	94	457	112	204
77	170	95	1553	113	187
78	625	96	425	114	296
79	252	97	593	115	78
80	222	98	185	116	375
81	267	99	185	117	664
				118	251




Figura 23. Ubicación de diferentes tramos homogéneos en Esparza.



Es importante aclarar que los valores promedio asociados a cada tramo homogéneo ofrecen una idea de la condición general del mismo, ya que a cada tramo se le asocia cierta dispersión producto de la variabilidad de la evaluación del IRI o la deflectometría.

### 3.2.5.1 Deflexión Promedio

Para categorizar el estado estructural de cada tramo homogéneo también se utiliza la clasificación que se presenta en la figura 14, donde se consideran diferentes intervalos para clasificar la deflectometría según el TPD de las vías y el tipo de estructura (pavimento con base granular o estabilizada).

En la figura 24, se muestra de manera gráfica la caracterización de la red evaluada, según los valores promedio de las deflexiones; y en la figura 25 y figura 26, se muestran unos gráficos para cada categoría de la condición estructural, en la cual se determina el valor porcentual de metros lineales y la cantidad de tramos homogéneos asociados.

En la figura 25 y la figura 26, es posible observar que un 46 % de la red vial analizada, presenta una buena condición estructural; mientras que un 24% de los tramos definidos se encuentran en la categoría de "regular". Sin embargo, se encuentra que un 25% de la red vial cantonal incluida en el estudio, presentan una estructura del pavimento con un nivel de deterioro (pertenecientes a las categorías "deficiente" y "muy deficiente") y por lo consiguiente una baja capacidad para soportar las cargas de tránsito a las que se ve sometida; esto corresponde a 34 tramos homogéneos.






Figura 24. Deflectometría promedio de las vías analizadas en Esparza.



**Figura 25.** Porcentaje de metros lineales clasificados según FWD promedio.

Fuente: LanammeUCR, 2014.



**Figura 26.** Porcentaje de tramos clasificados según FWD promedio.

Fuente: LanammeUCR, 2014.

### 3.2.5.2 IRI promedio

De la misma forma como se clasificó el IRI en la sección 3.2.2.1, se realiza una caracterización mediante los valores promedio de cada tramo ( $IRI_{promedio}$ ) con el fin de identificar la variación en el tramo y el valor más representativo del mismo. En la figura 27, es posible visualizar la condición del IRI promedio para los diferentes tramos.

La distribución de la cantidad de tramos homogéneos y de los metros lineales asociados a cada categoría de IRI se muestra porcentualmente en la figura 28 y figura 29. De estos gráficos se muestra que un 47% de la longitud incluida en este estudio, presenta una condición superficial "Regular". Sin embargo, es importante rescatar que de todos los tramos, un único tramo homogéneo de 199 m se clasifica como "Bueno".






Figura 27. IRI promedio para las vías analizadas en Esparza.

Por otra parte, 19,4 km de la red vial analizada presenta un IRI superior a 6,4 m/km, correspondiente a una vía con irregularidades importantes. La irregularidad en la superficie de ruedo implica un mayor costo de operación para los usuarios, mayor tiempo en el traslado y un viaje poco confortable sobre estos tramos. Estas irregularidades también ocasionan un deterioro acelerado de la estructura, debido a las cargas dinámicas a las que se ve sometida, ocasionado por el golpeteo de los vehículos al transitar por una ruta irregular.

Además, de acuerdo con las secciones en color morado de los siguientes gráficos, es importante identificar que 32 de los tramos homogéneos no poseen mediciones del IRI; sin embargo, si se comparan ambos gráficos, se puede identificar que corresponden a tramos de poca longitud, pues si bien estos 32 tramos representan un 27% del los 118 tramos, únicamente representan un 16% de los 52 km analizados.



**Figura 28.** Porcentaje de metros lineales clasificados según el IRI promedio.



**Figura 29.** Porcentaje de tramos clasificados según el IRI promedio.

### 3.2.6 Notas Calidad

El estado de cada uno de los tramos es analizado funcional y estructuralmente, y mediante la unión de estos dos aspectos se puede determinar la condición en el que se encuentra un tramo en el momento de su evaluación; a este indicador se le denominará **Nota de calidad**, la cual permitirá definir la estrategia de intervención más adecuada a nivel de gestión para cada tramo.

La metodología plantea matrices que relacionan la capacidad estructural (valores de deflectometría) con la capacidad funcional (valores de IRI) evaluada, de manera que se

genera una “nota” según el estado general en el que se encuentra un tramo. Hay diferentes matrices según el nivel de flujo vehicular asociado a una ruta, pues la caracterización de la capacidad estructural de una ruta es función del tránsito vehicular, una ruta de alto tránsito requiere una mayor capacidad (menor deflexión) para soportar las cargas que una ruta de bajo tránsito.

La metodología utilizada para la evaluación de la red vial municipal es una adaptación de la metodología utilizada para analizar la red vial nacional 2010-2011, la cual se presenta en el informe LM-PI-UE-05-11, emitido por el LanammeUCR.

En la tabla 6 y tabla 7, se presentan dos matrices que establecen notas de calidad en función de los valores de IRI y deflectometría medidos al momento de la evaluación.

**Tabla 6.** Notas de calidad para un tránsito inferior a los 5000 vehículos diarios para una estructura con base granular.

IRI m/km	Deflexión 10 <sup>-2</sup> mm			
	<76,5	76,5-88,5	88,5-115,7	>115,7
Bueno (0-3,6 m/km)	Q1	Q3	Q6	R-1
Regular (3,6-6,4 m/km)	Q2	Q5	Q8	R-2
Malo (6,4-10,0 m/km)	Q4	Q7	Q9	R-3
Muy malo (mayor 10,0 m/km)	M-RF	RH-RF	R-3	NP

Fuente: LanammeUCR, 2012.

**Tabla 7.** Notas de calidad para un tránsito superior a los 5000 vehículos diarios e inferior a 15000 vehículos diarios para una estructura con base granular.

IRI m/km	Deflexión 10 <sup>-2</sup> mm			
	<70,8	70,8-83,3	83,3-112,9	>112,9
Bueno (0-3,6 m/km)	Q1	Q3	Q6	R-1
Regular (3,6-6,4 m/km)	Q2	Q5	Q8	R-2
Malo (6,4-10,0 m/km)	Q4	Q7	Q9	R-3
Muy malo (mayor 10,0 m/km)	M-RF	RH-RF	R-3	NP

Fuente: LanammeUCR, 2012.

El uso de colores en la tabla 6 y la tabla 7 refleja, de manera general, el tipo de intervención (a nivel de gestión) que requiere cada una de las categorías. Los colores verdes representan actividades relacionadas con el mantenimiento, el amarillo se refiere a tramos que requieren recuperación de la capacidad funcional, el azul requiere un proceso de análisis a nivel de

proyecto ya que se encuentra en una condición intermedia, los colores rosados representan tramos que requieren rehabilitación menor, los colores naranjas y rojos representan una rehabilitación mayor y los negros requieren reconstrucción, en la siguiente sección se amplía la descripción de los diferentes tipos de intervenciones.

Cada una de las categorías que se muestran en la tabla 6 y la tabla 7 están asociadas a una descripción que caracteriza las condiciones generales en las que se encuentran los tramos en estudio, así como la intervención que se recomienda a nivel de red. Esta descripción, al igual que la tabla 6 y la tabla 7, son una adaptación a las condiciones municipales de las notas de calidad expuestas en el informe LM-PI-UE-05-11.

### 3.2.6.1 Definición de las notas de calidad

- Q1: Es la condición ideal de un pavimento desde el punto de vista funcional y estructural. Son estructuras que brindan un buen servicio al usuario, disminuyendo los costos de operación. A pesar de esto, pueden presentar deterioros que no son percibidos por la deflectometría de campo y la evaluación realizada con el perfilómetro (IRI), tales como: desprendimientos leves, desnudamiento o exudaciones. Estos pavimentos son candidatos a intervenciones del tipo mantenimiento de preservación de bajo costo.
- Q2: Son pavimentos con muy buena capacidad estructural, sin embargo, poseen una capacidad funcional regular. En pavimentos flexibles los defectos superficiales que se pueden presentar son deformaciones en la mezcla asfáltica, baches reparados y agrietamientos de baja severidad. Estas estructuras son candidatas a mantenimientos de preservación de bajo costo, enfocadas a corregir la pérdida de capacidad funcional.
- Q3: En estos pavimentos se presenta una pérdida de la capacidad estructural, sin embargo, se mantiene una condición funcional buena. Por lo que los deterioros funcionales no percibidos por el deflectómetro o el perfilómetro (IRI) en el campo pueden tener un mayor nivel de extensión o severidad. Los pavimentos que califican con esta nota son candidatos a mantenimientos de preservación de bajo costo, enfocadas a atender la pérdida de capacidad estructural, con el objetivo de detener o retardar su avance.



- Q4: Existe un deterioro en el pavimento que puede afectar la velocidad del tránsito. En pavimentos flexibles pueden presentarse grandes baches o grietas profundas, entre los deterioros se incluye pérdida de agregados y ahuellamiento, los cuales se encuentran en más del 50% de la superficie. Aunque la condición estructural es buena, la condición funcional presenta un deterioro importante que afecta la durabilidad del pavimento, aumentando la tasa de deterioro estructural de forma elevada. Debido al deterioro de la capa de ruedo estos pavimentos pasarán a las categorías M-RF o Q7 en el mediano plazo. Estos pavimentos son candidatos a intervenciones de tipo mantenimiento de mediano costo que se enfoquen a atender la pérdida de capacidad funcional en el corto plazo.
- M-RF: En esta categoría se encuentran estructuras con un deterioro funcional extremo que afecta significativamente la velocidad del tránsito. Presentan grandes baches y grietas profundas en la carpeta asfáltica. El deterioro se presenta en más de la mitad de la superficie, comprometiendo la capacidad estructural del pavimento. Debido al deterioro en la capa de ruedo, en el corto plazo estos pavimentos pasarán a la categoría RH-RF. Los tramos que presentan esta categoría son candidatos a intervenciones de tipo de mantenimiento de alto costo, enfocadas en recuperar la pérdida de capacidad funcional en el corto plazo para evitar un mayor deterioro de la capacidad estructural.
- Q5: Estas estructuras se encuentran en una condición de capacidad estructural y funcional intermedia por lo que es necesario realizar un análisis más detallado a nivel de proyecto.
- Q7: Los pavimentos en esta categoría tienen una condición de ruedo similar a los que se encuentran en la categoría Q4, sin embargo, presentan una peor condición estructural, por lo que deterioros como ahuellamientos, agrietamientos por fatiga o agrietamientos transversales y longitudinales son mayores. En estos pavimentos la velocidad del deterioro estructural y funcional se intensifica, por lo que se encuentran propensos a pasar a las categorías RH-RF o Q9 en el mediano plazo. Estos tramos son candidatos a intervenciones de tipo rehabilitación menor, enfocadas a la recuperación de la pérdida de capacidad funcional en el mediano plazo con el fin de retardar o evitar un mayor deterioro de la capacidad estructural.



- RH-RF: Los pavimentos es esta categoría poseen una condición de ruedo similar a M-RF, sin embargo, presentan una peor condición estructural, por lo que la presencia de deterioros es mayor. En estos tramos la velocidad de deterioro se intensifica por lo que son propensos a pasar a la categoría R3 a corto plazo. Estas estructuras son candidatas a intervenciones de tipo rehabilitación menor, enfocadas a recuperar la pérdida de capacidad funcional y estructural en el corto plazo para evitar o retardar un mayor deterioro.
- Q6, Q8 y Q9: Estos tramos presentan una condición estructural muy deficiente, en el caso de que presenten una buena condición funcional en el momento de su evaluación, normalmente se debe a recapados o tratamientos superficiales recientes pero que no han contribuido a dar aporte estructural significativo, por lo tanto son trabajos de poca durabilidad. La condición de pérdida acelerada de la capacidad estructural y funcional de estos pavimentos los convierte en candidatos a intervenciones de tipo rehabilitación mayor que debería ser atendida a corto plazo.
- R-1, R-2: Estos pavimentos presentan una condición estructural muy deficiente. Los tramos que se encuentran categorizados en esta condición y poseen una buena condición de la capa de ruedo se debe, principalmente, a la presencia de sobrecapas o tratamientos superficiales recientes pero que no han contribuido, de manera significativa, a nivel estructural, por lo tanto, son trabajos de poca durabilidad y existe una rápida migración a notas como R-3 y NP, donde la alternativa de intervención es una reconstrucción del pavimento. Estos tramos son candidatos a intervenciones del tipo rehabilitación mayor que debería ser atendida de forma inmediata.
- R-3, NP: Estos pavimentos presentan un altísimo nivel de deterioro. Donde la transitabilidad y la capacidad estructural son inferiores a los niveles aceptables para una carretera pavimentada. Estos tramos son candidatos a las inversiones de más alto costo, siendo tramos candidatos a una reconstrucción.

### 3.2.6.2 Notas de calidad de la red vial analizada

Las notas de calidad se asignaron según el procedimiento descrito en la sección 3.2.6 utilizando la tabla 6 y la tabla 7, donde los parámetros utilizados para la asignación de cada nota de calidad son el IRI promedio y la deflectometría promedio caracterizada según el tipo de base asociada y el flujo vehicular característico.

En la tabla 8, se puede observar el detalle de los valores promedio de IRI y deflectometría para cada tramo homogéneo, además, se indica la nota de calidad asociada a los valores obtenidos.

**Tabla 8.** Nota de calidad asignada a cada tramo analizado en la localidad de Esparza.


TH	Longitud (m)	FWD promedio	IRI promedio	Nota Q
1	462	Bueno	Malo	Q4
2	578	Regular	Malo	Q7
3	1675	Bueno	Regular	Q2
4	394	Deficiente	Malo	Q9
5	576	Bueno	Malo	Q4
6	952	Regular	Malo	Q7
7	274	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
8	277	Regular	Sin IRI	Sin IRI
9	307	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
10	596	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
11	149	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
12	97	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
13	208	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
14	920	Deficiente	Regular	Q8
15	1463	Regular	Regular	Q5
16	458	Deficiente	Regular	Q8
17	316	Regular	Regular	Q5
18	312	Deficiente	Regular	Q8
19	444	Regular	Regular	Q5
20	705	Deficiente	Regular	Q8
21	874	Deficiente	Regular	Q8
22	387	Bueno	Regular	Q2
23	285	Bueno	Regular	Q2
24	606	Deficiente	Malo	Q9
25	687	Regular	Regular	Q5
26	409	Muy deficiente	Muy malo	NP

TH	Longitud (m)	FWD promedio	IRI promedio	Nota Q
27	207	Bueno	Muy malo	M-RF
28	241	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
29	396	Regular	Malo	Q7
30	551	Regular	Malo	Q7
31	1102	Bueno	Malo	Q4
32	289	Bueno	Muy malo	M-RF
33	155	Deficiente	Regular	Q8
34	95	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
35	384	Bueno	Muy malo	M-RF
36	286	Deficiente	Regular	Q8
37	1101	Bueno	Regular	Q2
38	697	Bueno	Malo	Q4
39	409	Regular	Malo	Q7
40	405	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
41	319	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
42	105	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
43	258	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
44	543	Bueno	Malo	Q4
45	349	Bueno	Malo	Q4
46	1728	Regular	Malo	Q7
47	1233	Bueno	Regular	Q2
48	442	Regular	Regular	Q5
49	437	Muy deficiente	Regular	R-2
50	200	Bueno	Regular	Q2
51	157	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
52	101	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
53	366	Bueno	Regular	Q2
54	186	Bueno	Regular	Q2
55	199	Bueno	Bueno	Q1
56	206	Regular	Sin IRI	Sin IRI
57	100	Deficiente	Regular	Q8
58	302	Bueno	Regular	Q2
59	386	Bueno	Malo	Q4
60	682	Deficiente	Malo	Q9
61	335	Bueno	Regular	Q2
62	299	Deficiente	Regular	Q8
63	359	Bueno	Malo	Q4
64	578	Regular	Malo	Q7

TH	Longitud (m)	FWD promedio	IRI promedio	Nota Q
65	349	Bueno	Regular	Q2
66	557	Bueno	Regular	Q2
67	1067	Bueno	Regular	Q2
68	329	Regular	Regular	Q5
69	130	Bueno	Muy malo	M-RF
70	407	Regular	Malo	Q7
71	94	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
72	493	Regular	Malo	Q7
73	100	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
74	195	Regular	Malo	Q7
75	414	Bueno	Regular	Q2
76	562	Deficiente	Regular	Q8
77	170	Regular	Sin IRI	Sin IRI
78	625	Regular	Sin IRI	Sin IRI
79	252	Deficiente	Muy malo	R-3
80	222	Bueno	Malo	Q4
81	267	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
82	427	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
83	258	Bueno	Regular	Q2
84	487	Muy deficiente	Regular	R-2
85	342	Regular	Malo	Q7
86	308	Bueno	Malo	Q4
87	454	Regular	Regular	Q5
88	572	Muy deficiente	Regular	R-2
89	873	Regular	Malo	Q7
90	346	Bueno	Regular	Q2
91	244	Regular	Sin IRI	Sin IRI
92	128	Muy deficiente	Sin IRI	Sin IRI
93	83	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
94	457	Bueno	Regular	Q2
95	1553	Bueno	Malo	Q4
96	425	Bueno	Regular	Q2
97	593	Deficiente	Regular	Q8
98	185	Muy deficiente	Malo	R-3
99	185	Muy deficiente	Malo	R-3
100	185	Muy deficiente	Malo	R-3
101	183	Muy deficiente	Regular	R-2
102	1164	Regular	Regular	Q5

TH	Longitud (m)	FWD promedio	IRI promedio	Nota Q
103	222	Regular	Malo	Q7
104	647	Deficiente	Regular	Q8
105	181	Bueno	Regular	Q2
106	416	Bueno	Regular	Q2
107	303	Deficiente	Malo	Q9
108	303	Regular	Malo	Q7
109	614	Muy deficiente	Regular	R-2
110	100	Regular	Malo	Q7
111	535	Bueno	Malo	Q4
112	204	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
113	187	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
114	296	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
115	78	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
116	375	Deficiente	Sin IRI	Sin IRI
117	664	Bueno	Sin IRI	Sin IRI
118	251	Bueno	Sin IRI	Sin IRI

En la figura 30, puede observarse la distribución porcentual de las diferentes notas de calidad asignadas; y en la figura 31 se puede observar la ubicación de cada tramo homogéneo clasificado según la metodología de notas de calidad.



**Figura 30.** Distribución de las notas de calidad asignadas a cada tramo homogéneo.




Figura 31. Notas de calidad para los diferentes tramos homogéneos analizados en Esparza.

### 3.3 Tipos de intervención

La nota de calidad asignada a cada tramo es producto de la caracterización de la capacidad estructural y funcional de la red en estudio. El análisis realizado a los tramos homogéneos permite recomendar para cada uno de ellos, el tipo de estrategia de intervención que se requiere (a nivel de gestión).

Las intervenciones recomendadas son generales y se enfocan en el análisis a nivel de red, por lo que son una herramienta útil para la gestión y la definición de estrategias de intervención en un determinado periodo de tiempo (plan de inversiones), con el objetivo fundamental de mejorar el estado de la red vial de manera paulatina y sostenida.

Es necesario que las estrategias presentadas a nivel de red sean ajustadas para ser aplicadas a un nivel táctico-operativo, con el objetivo de generar el diseño de las intervenciones a nivel de proyecto y determinar así el presupuesto específico necesario para ejecutar cada uno de los proyectos que se definen como prioritarios por el municipio.


Los tipos de intervención a los que se hace referencia en cada una de las notas de calidad son una adaptación de las utilizadas en el informe LM-PI-UE-05-11 del LanammeUCR para evaluar la condición de la red vial nacional y se mencionan a continuación:

- **Mantenimiento de Preservación:** Son aplicables a estructuras que se encuentran en buen estado (funcional y estructural), son intervenciones de bajo costo relativo. Existen diferentes tipos de intervenciones de este tipo, entre ellos: *sand seal*, *slurry seals*, *fog seal*, *chip seals*, sellados de grietas y microcarpetas, entre otros. El objetivo fundamental de este tipo de intervenciones es prolongar la vida útil del pavimento y corregir deterioros funcionales de leve intensidad.
- **Mantenimiento de recuperación funcional (IRI):** Su objetivo es mejorar la condición funcional del tramo, por lo que no necesariamente aportan estructuralmente. En estos casos se puede considerar labores de sustitución de la superficie de ruedo, recuperando los espesores existentes con material nuevo, o el uso de geotextiles para retardar el reflejo de grietas y una labor de perfilado o recuperación de la calzada. Este tipo de intervenciones deberían ser ejecutadas con prioridad alta, para

evitar que la gran irregularidad superficial provoque un daño en la capacidad estructural.

- Análisis a nivel de proyecto: Se requiere de una evaluación detallada del tramo con el fin de definir mejor el tipo de intervención adecuada.
- Rehabilitación Menor: Permite recuperar la capacidad estructural en niveles intermedios así como la capacidad funcional en niveles críticos. En estos tramos se podría aplicar un perfilado y una sobrecarpeta.
- Rehabilitación Mayor: Los tramos que califican para este tipo de intervención requieren una recuperación importante de la capacidad estructural. Por lo que se recomienda un perfilado y la colocación de una nueva sobrecarpeta que responda a un diseño estructural que considere la capacidad estructural remanente de la sección existente para un período de diseño determinado.
- Reconstrucción: Renovación de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total de la estructura del pavimento. Este tipo de intervención es la de más alto costo y requiere de un diseño estructural formal.

En la figura 32, se muestra de manera sencilla la categorización de cada nota de calidad según el tipo de intervención que se recomienda a nivel de red. Es necesario hacer la diferencia entre el tipo de intervención identificada con color naranja y rojo, ya que a pesar de que ambos tipos de intervenciones se refieren a una rehabilitación mayor, las notas de calidad representadas con el color rojo requieren que la intervención se realice de forma inmediata, ya que de no ser así estos tenderán a deteriorarse rápidamente siendo requerida una reconstrucción del pavimento.



**Figura 32.** Tipo de intervención recomendada para cada nota de calidad.

Fuente: LanammeUCR, 2012.

En la tabla 9, puede observarse el tipo de intervención (a nivel de red) propuesto para cada tramo homogéneo en la localidad de Esparza, con base en las mediciones y evaluaciones realizadas en el 2011 por el personal del LanammeUCR y la UTGV de Esparza.

**Tabla 9.** Tipo de intervención requerido a nivel de red para cada tramo evaluado de la red vial cantonal de Esparza.

TH	Nota de calidad	Tipo de intervención
1	Q4	Recuperación funcional
2	Q7	Rehabilitación menor
3	Q2	Mantenimiento de preservación
4	Q9	Rehabilitación mayor
5	Q4	Recuperación funcional
6	Q7	Rehabilitación menor
7	Sin IRI	Sin IRI
8	Sin IRI	Sin IRI
9	Sin IRI	Sin IRI
10	Sin IRI	Sin IRI
11	Sin IRI	Sin IRI
12	Sin IRI	Sin IRI
13	Sin IRI	Sin IRI
14	Q8	Rehabilitación mayor
15	Q5	Análisis a nivel de proyecto
16	Q8	Rehabilitación mayor
17	Q5	Análisis a nivel de proyecto
18	Q8	Rehabilitación mayor
19	Q5	Análisis a nivel de proyecto

<b>TH</b>	<b>Nota de calidad</b>	<b>Tipo de intervención</b>
20	Q8	Rehabilitación mayor
21	Q8	Rehabilitación mayor
22	Q2	Mantenimiento de preservación
23	Q2	Mantenimiento de preservación
24	Q9	Rehabilitación mayor
25	Q5	Análisis a nivel de proyecto
26	NP	Reconstrucción
27	M-RF	Recuperación funcional
28	Sin IRI	Sin IRI
29	Q7	Rehabilitación menor
30	Q7	Rehabilitación menor
31	Q4	Recuperación funcional
32	M-RF	Recuperación funcional
33	Q8	Rehabilitación mayor
34	Sin IRI	Sin IRI
35	M-RF	Recuperación funcional
36	Q8	Rehabilitación mayor
37	Q2	Mantenimiento de preservación
38	Q4	Recuperación funcional
39	Q7	Rehabilitación menor
40	Sin IRI	Sin IRI
41	Sin IRI	Sin IRI
42	Sin IRI	Sin IRI
43	Sin IRI	Sin IRI
44	Q4	Recuperación funcional
45	Q4	Recuperación funcional
46	Q7	Rehabilitación menor
47	Q2	Mantenimiento de preservación
48	Q5	Análisis a nivel de proyecto
49	R-2	Rehabilitación mayor inmediata
50	Q2	Mantenimiento de preservación
51	Sin IRI	Sin IRI
52	Sin IRI	Sin IRI
53	Q2	Mantenimiento de preservación
54	Q2	Mantenimiento de preservación
55	Q1	Mantenimiento de preservación
56	Sin IRI	Sin IRI
57	Q8	Rehabilitación mayor

<b>TH</b>	<b>Nota de calidad</b>	<b>Tipo de intervención</b>
58	Q2	Mantenimiento de preservación
59	Q4	Recuperación funcional
60	Q9	Rehabilitación mayor
61	Q2	Mantenimiento de preservación
62	Q8	Rehabilitación mayor
63	Q4	Recuperación funcional
64	Q7	Rehabilitación menor
65	Q2	Mantenimiento de preservación
66	Q2	Mantenimiento de preservación
67	Q2	Mantenimiento de preservación
68	Q5	Análisis a nivel de proyecto
69	M-RF	Recuperación funcional
70	Q7	Rehabilitación menor
71	Sin IRI	Sin IRI
72	Q7	Rehabilitación menor
73	Sin IRI	Sin IRI
74	Q7	Rehabilitación menor
75	Q2	Mantenimiento de preservación
76	Q8	Rehabilitación mayor
77	Sin IRI	Sin IRI
78	Sin IRI	Sin IRI
79	R-3	Reconstrucción
80	Q4	Recuperación funcional
81	Sin IRI	Sin IRI
82	Sin IRI	Sin IRI
83	Q2	Mantenimiento de preservación
84	R-2	Rehabilitación mayor inmediata
85	Q7	Rehabilitación menor
86	Q4	Recuperación funcional
87	Q5	Análisis a nivel de proyecto
88	R-2	Rehabilitación mayor inmediata
89	Q7	Rehabilitación menor
90	Q2	Mantenimiento de preservación
91	Sin IRI	Sin IRI
92	Sin IRI	Sin IRI
93	Sin IRI	Sin IRI
94	Q2	Mantenimiento de preservación
95	Q4	Recuperación funcional


TH	Nota de calidad	Tipo de intervención
96	Q2	Mantenimiento de preservación
97	Q8	Rehabilitación mayor
98	R-3	Reconstrucción
99	R-3	Reconstrucción
100	R-3	Reconstrucción
101	R-2	Rehabilitación mayor inmediata
102	Q5	Análisis a nivel de proyecto
103	Q7	Rehabilitación menor
104	Q8	Rehabilitación mayor
105	Q2	Mantenimiento de preservación
106	Q2	Mantenimiento de preservación
107	Q9	Rehabilitación mayor
108	Q7	Rehabilitación menor
109	R-2	Rehabilitación mayor inmediata
110	Q7	Rehabilitación menor
111	Q4	Recuperación funcional
112	Sin IRI	Sin IRI
113	Sin IRI	Sin IRI
114	Sin IRI	Sin IRI
115	Sin IRI	Sin IRI
116	Sin IRI	Sin IRI
117	Sin IRI	Sin IRI
118	Sin IRI	Sin IRI

Es importante hacer énfasis en que estos resultados son válidos al momento de la evaluación, por lo tanto para planificar las diferentes intervenciones es importante hacer una revisión de los datos con un mayor nivel de detalle y contrastar esos resultados con lo observado en sitio al momento de los trabajos.


En la figura 33 y figura 34, puede observarse la distribución porcentual de los tipos de intervención requeridos según la cantidad de kilómetros analizados (aproximadamente 52 km), es de apreciar que un 21% (10,7 km) requieren una intervención de mantenimiento de preservación para evitar que su capacidad estructural y funcional disminuya con factores externos que influyan con el paso del tiempo. Así como también, únicamente 1,2 km de la red analizada requieren una reconstrucción parcial o total del pavimento ya que este ha llegado al final de su vida útil y presenta daños severos.

Además, 5,3 km de la red vial cantonal en estudio (7% de los tramos homogéneos evaluados), necesita una valoración a nivel de proyecto que permita determinar la condición actual del pavimento ya que se encuentra en una condición intermedia en cuanto a condición estructural y funcional.

Un 15% de la longitud evaluada (7,9 km) es candidata para trabajos relacionados con una rehabilitación mayor, ya que la capacidad estructural ha disminuido considerablemente; un 16% necesita una recuperación funcional que permita mejorar el IRI del pavimento, ya que este se encuentra con una buena condición estructural pero existen daños en la superficie de ruedo, y por último, 15 de los tramos evaluados son candidatos para una rehabilitación menor (8,1 km).




**Figura 33.** Tipos de intervención requerida para la red vial cantonal de Esparza, según longitud.



**Figura 34.** Tipos de intervención requerida para la red vial cantonal de Esparza, según cantidad de tramos.

En la figura 35, se observa de manera gráfica el tipo de intervención propuesto para cada uno de los tramos homogéneos, según el estado estructural y las mediciones del IRI.






Figura 35. Tipo de intervención recomendada para cada tramo homogéneo.



### 3.4 Diseño y Costos de los Tratamientos

Como se mencionó anteriormente se consideran diferentes tipos de intervenciones según el estado actual en el que se encuentre cada uno de los tramos analizados:

- Mantenimiento de preservación.
- Recuperación funcional (IRI).
- Análisis a nivel de proyecto.
- Rehabilitación menor.
- Rehabilitación mayor.
- Rehabilitación mayor inmediata.
- Reconstrucción.

Para diseñar las diferentes intervenciones es necesario realizar un retrocálculo de los módulos resilientes de los materiales que conforman la estructura actual del pavimento. El retrocálculo se realiza considerando datos de deflectometría y utilizando los espesores de las diferentes capas, por medio de la información generada a partir de los sondeos. El objetivo de realizarlo es estimar el valor del módulo para cada una de las capas que componen la estructura, y utilizarlo como dato al diseñar las diferentes intervenciones que requieran los tramos, ya que se requiere realizar el diseño para diferentes “estructuras tipo” de la red vial cantonal de Esparza.

Los costos generales de cada tipo de tratamiento se obtienen realizando una investigación del costo que representa para la municipalidad aplicar cada una de las intervenciones. Los costos totales de cada intervención se estiman al determinar los costos de intervenciones realizadas con anterioridad, ya sea por administración o por contrato. Si la municipalidad no cuenta con registros de costos suficientes para determinar la inversión necesaria para cada tipo de intervención, entonces podrá considerar costos de intervenciones realizadas sobre vías nacionales, por medio de investigación de licitaciones realizadas por el estado: CONAVI y MOPT. La investigación interna de costos y ajuste de los mismos al año actual debe realizarse como parte de las labores con las que el municipio debe apoyar para el avance del desarrollo del plan quinquenal.

Es importante recalcar que los costos son generados para estructuras características de las rutas municipales de Esparza para un análisis a nivel estratégico; por lo tanto, para



presupuestar o definir con exactitud el costo específico para un proyecto, se debe realizar un análisis y diseño formal del tipo de intervención para cada proyecto, es decir, realizar un análisis a nivel de proyecto.

### **3.5 Escenarios de inversión**

Una vez que se cuente con la información actualizada de los costos según el tipo de intervención, es necesario que la municipalidad defina el presupuesto que se va a invertir en carreteras durante los próximos 5 años, así como las políticas que se pretenden aplicar para priorizar las rutas o tramos homogéneos que se pretenden intervenir, los cuales se incorporarán al plan quinquenal del gobierno local.

Es posible realizar diferentes escenarios de intervención, en los cuales se pueden considerar tanto diferentes presupuestos como estrategias de intervención, tales como intervenir las vías de mayor tránsito, con un mayor deterioro o intervenir las carreteras antes de que cambien de tipo de intervención (intervenir un tramo que se encuentra en el límite de rehabilitación, para evitar que pase a reconstrucción), lo que maximiza los recursos disponibles. Esto se realiza con el objetivo de que la administración determine el presupuesto y la estrategia que más se adapta a los recursos disponibles y las metas institucionales que posee la municipalidad.

## **4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **4.1 Conclusiones**

El 47% de la condición estructural en los tramos homogéneos de las vías analizadas en el año 2011, presenta una buena condición; mientras que un 29% muestra condiciones deficientes en la estructura pavimento, pues presentan deflexiones altas mayores a  $88,5 \text{ mm}^{-2}$ , lo que implica que la estructura del pavimento no posee la capacidad estructural suficiente para soportar las cargas a la que se encuentra expuesta.

Con respecto al estado funcional del pavimento de la red vial cantonal de Esparza, se tiene que 32 tramos homogéneos, correspondientes al 27% de los 118 que se analizaron, no poseen mediciones del Índice de Regularidad Internacional; sin embargo, únicamente corresponden a aproximadamente 8 km de los 52 km que se analizaron en total.



Estas mediciones de IRI, muestra que el 47% de la red vial evaluada (24 km) posee una condición regular, y solo un tramo de 199 m es catalogado como "Bueno". Por otro lado, 19,4 km del total de kilómetros analizados, presenta valores de IRI mayores a 6,4 m/km, lo que implica una irregularidad superficial moderadamente alta, y con ello provoca costos de operación elevados para los usuarios (desgaste de llantas, combustible, etc.) y mayores tiempos de viaje; además, la irregularidad en una superficie provoca un desgaste acelerado en la estructura al generarse un impacto dinámico de las llantas de los vehículos sobre la superficie asfáltica.

Para la red vial cantonal de Esparza evaluada se generaron un total de 118 tramos homogéneos con el objetivo de definir unidades discretas para facilitar la gestión municipal en cuanto al mantenimiento y mejoramiento de la red. Cada uno de los tramos requiere de un tipo de intervención particular a lo largo de toda su longitud.

Entre los resultados más relevantes del análisis de la red vial cantonal de Esparza, se obtiene que un 21% de la longitud en estudio requiere como tipo de intervención un mantenimiento de preservación; a diferencia de los 1,2 km de carretera, correspondientes a 5 tramos homogéneos, que requieren una reconstrucción, lo cual implica intervenir parte o todas las capas de la estructura. Así como 7,9 km requieren de alguna clase de rehabilitación mayor como tipo de intervención, mas solo 2,3 km requieren ser aplicados de carácter inmediato, al momento de la evaluación.

Es importante recalcar que los diferentes tipos de intervenciones sugeridos en este informe son generales y se enfocan en un nivel de análisis estratégico, por lo que pueden ser utilizadas como una herramienta de gestión por el municipio; sin embargo, es necesario realizar un diseño específico que considere los diferentes parámetros requeridos para un diseño a nivel de proyecto antes de la planeación y la ejecución de la obra.

Las recomendaciones de intervención mostradas en este informe son basadas en los ensayos de laboratorio y campo realizados en el año 2011, por lo que se considera pertinente comparar los resultados de este informe con la situación actual de la carretera, al momento de definirse las diferentes estrategias de intervención.

Además, estas recomendaciones se proponen como soluciones óptimas generales a cada tramo homogéneo, es decir, si un tramo homogéneo requiere reconstrucción y se aplica un



bacheo o una rehabilitación se solucionará el problema temporalmente, sin embargo, a corto o mediano plazo presentará deficiencias, por lo que no se estarían optimizando los recursos disponibles.

## 4.2 Recomendaciones

Se recomienda al municipio generar un plan de inversiones a mediano plazo, un plan quinquenal, en donde se definan los tramos homogéneos que se intervendrán cada año, el cual se base en el presupuesto disponible, los tipos de intervención sugeridos y los costos de ejecución del municipio. Así mismo, se recomienda intervenir tramos que se encuentren dentro de la categoría de rehabilitación mayor (aproximadamente, un 15% de los 52 km evaluados), para evitar tener que hacer mayores intervenciones a un corto plazo, ya que tramos con esta condición se deterioran con rapidez, pasando a notas de calidad R2-R3, donde lo que se requeriría es una reconstrucción y por lo tanto inversiones mayores, de igual forma deberían tener prioridad los tramos en la condición de preservación, para prolongar la vida útil de los mismos y maximizar la inversión realizada.

Es necesario que en el municipio se realice un diagnóstico interno de la organización, funciones desempeñadas y las responsabilidades de los diferentes miembros de la Unidad Técnica de Gestión Municipal, con el objetivo de identificar los aspectos que se requieren fortalecer, para realizar una gestión más eficiente y eficaz del mantenimiento y mejora de la red vial cantonal que administra.

Antes de definir un plan quinquenal es adecuado que institucionalmente se definan las metas a alcanzar y las políticas que se ejecutarán, las cuales deberían estar basadas en el diagnóstico de la condición actual, de manera que se encuentren acordes a la realidad de la red en cuestión y los recursos disponibles.

-----UL-----



## 5 REFERENCIAS

- Badilla V., G. “Determinación de la regularidad superficial del pavimento, mediante el cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI)” Infraestructura Vial, N°21 (Febrero 2009).
- Hass, R.; Hudson, W.R.; Zaniewski, J. (1993). Modern Pavement Management. R.E. Krieger Publishing Company, Florida.
- Informe LM-PI-PM-04-09, Informe de Avance: Desarrollo de un sistema para la conservación vial en la municipalidad de La Unión. Proyecto Municipal, Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), UCR, San José, Costa Rica. Agosto, 2009.
- López Ramírez, Sharline. Sistema piloto de administración de pavimentos en la Municipalidad de La Unión, Heredia. Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica – San José, Costa Rica. Febrero, 2009.
- Orozco Santoyo R. V. Evaluación de Pavimentos con Métodos no Destructivos. Tesis para obtener el Grado de Doctor en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. México D. F. 2005.
- Proyecto N° UI-PC-03-08, Variaciones a los Rangos para la Clasificación Estructural de la Red Vial Nacional de Costa Rica. Unidad de Investigación en Infraestructura Vial (UIIVI), Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), UCR, San José Costa Rica. Agosto, 2008.
- Proyecto N° UI-PC-04-08, Desarrollo de herramientas de gestión con base en la determinación de índices de red vial nacional, Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), UCR, San José Costa Rica. Noviembre, 2008.
- Solminihac H. (1998). Gestión de Infraestructura Vial; Editorial Universidad Católica de Chile, Chile.
- Wave; Department of Transportation of New Brunswick. (2005). Appendix Document, Asset Management Business Framework, New Brunswick Department of Transportation.